

Annexe 3 - Compte- rendu de visite des ports du 9/07/2019

Port St Sauveur :

- Vieille planche à voile à débarrasser. - REALISE
- Nettoyage espaces verts. - REALISE
- Rack annexe vide inaccessible (annexes posées devant). Solution possible, le déplacer au milieu ou en rajouter un autre en parallèle.
- Enlever vieux pied de rack qui dépasse du sol. - REALISE

Prat :

- Prise de rdv à faire avec assos de plaisanciers pour estimer si besoin de remplacer un espar d'entrée au Prat.
- Vieilles chaînes à enlever près de la cale. - REALISE

Pors Gelen :

- 2 organeaux à rajouter en bas de la cale BNIG/SNSM.
- Installation d'un rack à annexes en haut du quai nord avant le mois d'août (en stock aux services techniques) et enlèvement des cailloux accumulés par les tempêtes. Location d'une mini pelle avec BRH et godet ?
- Remorque SNSM, est-il possible de la stocker à l'école de Kerenoc ou ailleurs dans un endroit clos ?

Port de Landrellec :

- Vieille chaîne et 2 corps-morts à installer pour les annexes en remplacement des anciennes.
- Est-il possible de rajouter un gros bloc de roche en haut à droite de la cale pour créer une marche et faciliter l'accès à la plage ? - REALISE
- Nettoyage espaces verts. -REALISE
- Ardoises de rive à remplacer sur la maison du port. -REALISE